

災後重建紀錄

雷公風雨的暝以後，天總是攏會光！

紀錄日期: 02/01/2021 ~ 02/05/2021



受損建築物之安全鑑定於1月30日由公司代表陪同建築師及結構技師入廠會勘，草擬建築物鑑定採樣及分析之規劃，已於日前收到報價，待完成繳費後，結構技師將通知鑑定採樣日期，祈求建物可透過補強方式修復，加快重建速度以回復產能，繼續為生技醫藥產業貢獻一己之力。

新研發大樓受損輕微，持續進行外觀修復及執行既定之建置工程，目前研發試製設備的平台已架設完成，待工程部門進行驗收，電源管線作業亦同步進行中，部分試製機器陸續到廠安裝，研發動能持續維持，因應未來醫藥市場的需求趨勢。




祝融後，查勘廠區災損狀況時，發現有部分區域為局部燻黑，其生產設備應可進行修復，另一批治療青光眼原料藥之在製品，因存放於廠區夾層中，所幸未遭祝融直接波及；經由品管檢驗分析結果得知，品質仍可符合規格，聽到喜訊那一刻，有如一劑強心針，同仁們歡欣鼓舞，士氣振奮不已。此產品仍需繼續生產為原料藥，目前已和客戶達成協定，並與官方確認其相關法規變更需求，將租借同業廠房執行移地生產，

現正與合適同業洽談中，預計此產品未來可為公司帶來一場大旱及時雨。

因祝融斷電影響，倉庫之低溫倉於數日為無溫控狀態，為確保低溫原料/中間體/成品之品質，日前由品管檢驗為品質偏離之中間體，經進一步實驗證實為樣品殘留於儀器所致，並再次檢驗其品質，仍可符合產品規格。

災後重建紀錄



因移地生產之中間體的製程設備需求，由研發同仁與工務同仁共同規劃，結合專業製程與實務經驗，規劃建置蒸餾生產系統於租借廠房。依製程板數需求，查勘廠區現有之蒸餾生產系統，所幸符合需求之蒸餾生產系統僅輕微燻黑，且蒸餾塔之保溫層無燒融狀態，僅毀損部分電源管線及配接管線等可容易替換之附屬配件。

為因應生產時程安排，故需先拆卸蒸餾生產系統之再沸器、蒸餾塔、冷凝器及進料槽之主設備，並規劃於農曆年假後，安排檢測主設備之耐壓能力，確保執行蒸餾生產作業可安全無虞，後續即可將設備移至租借廠房以供生產。因蒸餾生產系統全高約為 13 米，其週邊設備及配管繁複，考量同仁作業安全，於生產同仁完成初步清理，排除施工的高風險障礙後，工務主管立即著手安排施工計畫，因主設備皆為數百公斤之重物，將由工務同仁們執行基礎拆卸作業，如

移除主設備之軸封及配管等週邊配備，再委由起重工程包商執行高空吊掛作業，將主設備搬運至指定區儲放，以供農曆年假執行耐壓能力檢測。

工務同仁們遵循主管指示之拆卸程序，並依循安全守則執行作業，因設備配件皆為重物且零件繁雜，不分彼此的協調合作相互支援，此起彼落的作業安全相互提點，長久共事中培養的默契與共識，如同齒輪間的完美契合，一個鋸齒的推動，帶動一連串的運轉，集結彼此之力，有如源源不絕的厚實能量，快速完成基礎拆卸作業，並與工程包商明確的溝通協調，雙方間的高效協作，順利如期完成蒸餾生產主設備的搬運作業。

在執行拆卸作業過程中，工務同仁眼眶濕潤且面帶堅毅表示：「堅守崗位數十載，走遍廠區的每一個角落，用心地養護廠區的每一座設備，一場祝融燒毀多年的心血，但老天爺還是有留一條生路給我們，我相信我們一定可以再起。」

災後重建紀錄

如同鄭智仁醫師的創作作品〈天總是攏會光〉：「雷公風雨的暝以後/看見蕃薯落地生根/伊常說相信天總是會光/總是會光/窗外是長夜無邊/掩映的是悲歡的歲月/雖然暗暝是這麼久長/但是天總是攏會光」。面對空前的試煉與考驗，凝聚彼此間的信念和使命感一同展望前方，經歷過苦痛悲傷與挫折困頓之後，猶能懷抱希望，用最大的誠意和努力，與難關拚搏，長出堅毅韌性，必將走出困境，只要堅持下去，天總是攏會光！

公司已於今年 1/1 及 1/23 進行補班，今天 2/5 是鼠年工作的最後一天，同仁們將有 11 天的長假可以跟家人團聚過年，同時醞釀再起能量，我們相信旭富可以

牛年鴻運，扭轉乾坤。

牛轉乾坤，鼠氣全消。