


災後重建紀錄

所有過往，皆為序章，所有將來，皆是可盼

紀錄日期: 01/25/2021 ~ 01/29/2021



本周工作主要仍為持續執行清理作業，以利機器設備及生產廠房後續之查勘及鑑定，目前廠區電力供應已日漸完備，可讓行政辦公、檢驗分析及倉儲進出等日常例行作業無虞；但供應生產之變電站毀損，大火燒融之電源管線垂纏在建物內部，崩落的瓦礫及磁磚，在樓梯間形成了斜坡，模糊了階梯界線，阻擋了前進的腳步，在重機具無法進駐協助下，公設、生產及工務同仁們只能步履踉蹌一階一階往上人工清除，逐


漸地路出來了，樓梯出來了，樓板也出來了，變電站不再滿目瘡痍，同仁們紛紛露出滿足的笑顏，一身的疲憊都值得了；電力供應之完備為重建復原之首要工作。



各生產區域的初步清理工作已漸次完成，因建物內部的空間限制，主要以人力清理為主，並輔以重機具協助；同仁們頭戴頭燈及安全帽，蒙上口罩或防毒面具，有人手持鐵鍬，有人推行單輪車，靠著頭燈局部照明，深入各個角落，穿梭在設備間，腳底下之瓦礫及碎片依靠彼此間互相提點，大家彎著腰一挖一鏟一車的循序漸進，遵循主管的任務調度，恪盡職守，群策群力，奉獻一己之力。

因祝融斷電影響，倉庫之低溫倉於數日為無溫控狀態，為確保低溫原料/中間體/成品之品質，如 Cannabidiol 大麻二酚等產品，品管同仁執行抽樣檢驗，檢驗結果得知 Cannabidiol 等產品，不因控溫而導致品質偏離，仍符合產品規格，但還有少部分品項仍需執行進一步檢驗。

災後重建紀錄



已完成初步清理作業廠區之生產設備的災損狀況，先由生產主管逐一查勘反應槽之槽體，因部分反應槽仍內含製程內容物，需先卸料才能確認反應槽的內襯狀況，依製程物的屬性、成份及體積量之彙整資料統籌卸料程序，若無法由桶底閥卸料，則以抽料管及動力機具執行，因產線內部電源線燒毀無法供電，故調度發電機，提供空壓機抽料之動力來源，並製作抽料管由人孔蓋開蓋抽料，以動力機具執行卸料作業前，生產同仁一再確認抽料管、化學軟管及空壓機間銜接安裝無虞，卸料裝桶之製程物皆以標籤明確標示品名。重建復原工作以安全為首要，主管再三叮囑務必留心每個作業環節，以達到零工安事故及零風險的最高指導原則，同仁們恪遵作業程序，為同一個目標拼搏努力，共同一條心分工合作，齊心協力完成任務，展現團隊默契與高度合作精神。

董事長曾說：「公司最大的資產就是同仁們！」，如雨熱汗化作信念的腳步，就是想為公司能早日復工辛勤付出，心中堅定的勇氣，用行動訴說著一種無需言語的使命感，每一位同仁的背影顯現著巍然而堅毅，最平凡也是最偉大！

在重建的這段時日，風雨兼程是常態，風雨磨礪是剛毅，風雨無阻是信念。正如莎士比亞所說：「What's past is prologue.」，所有過往，皆為序章，坦然面對；所有將來，皆是可盼，立心力行。旭富人以人類健康而貢獻為使命，不忘初心，凝心聚力，砥礪前行。